

ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

Viernes, 23 de diciembre del 2016.

Obra: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Mantenimiento correctivo impermeabilizante de losa en área de comisionados Local 3 y 4.


Ubicación: La Morena No. 865, Col. Narvarte Poniente, Delegación, Benito Juárez Ciudad de México C.P. 03020

Asunto: Acta entrega/recepción de obra por terminación de trabajos de obra sin presentar detalles.

Se reúnen por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal el Lic. Armando Manuel González Campuzano por Grupo Ordoñez Constructores S.A. de C.V. el Arq. Omar Alvarez Ruiz. Residente de obra.


En el recorrido de obra los firmantes inspeccionaron en su totalidad los trabajos relacionados en esta acta entrega/recepción de obra terminada el día 23 de diciembre de 2016, no habiendo observación alguna, se reciben los trabajos a entera satisfacción por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal el Lic. Armando Manuel González Campuzano

Como constancia de lo anteriormente expuesto se levanta la presente acta firmándola de conformidad los interesados quedando un tanto en propiedad de cada uno de los firmantes.




Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal

Lic. Armando Manuel González Campuzano



Grupo Ordoñez Constructores, S.A. de C.V.

Arq. Omar Alvarez Ruiz.



GRUPO ORDOÑEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

**CONSTRUCTORA GENERAL, MOVIMIENTO DE TIERRAS,
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS.**

Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2016.

Instituto de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.

Atencion:

Lic. Armando Manuel Gonzalez Campuzano,
Director de Administración y Finanzas.

Con relación al oficio INFODF/DAF/812/2016 MX09.INFODF.DAF.6.1.3, en el cual se adjudican los servicios de "Mantenimiento preventivo y correctivo de impermeabilización en el área de comisionados (Local 3 y 4)".

Se extiende la presente Carta Garantía de los trabajos realizados en Calle Jalisco # 665, Col Narvarte Poniente, Del. Benito Juarez, Ciudad de México, C.P. 03020 con relación a:

1. Los trabajos de impermeabilización en losa de comisionados local 3 y 4 correspondiente por un periodo de cinco años a partir de la fecha del día de hoy 23 de diciembre del 2016.
2. Los trabajos de impermeabilización en muro de comisionados local 3 y 4 correspondiente por un periodo de tres años a partir de la fecha del día de hoy 23 de diciembre del 2016.

Trabajos realizados de acuerdo al catalogo recibido por el cliente.

La garantía será válida siempre y cuando el uso de los servicios y trabajos mencionados sea el correspondiente a su naturaleza. Asimismo, la garantía será válida siempre y cuando no presente modificaciones, manipulaciones, alteraciones por terceros no autorizados, eventos catastróficos o causas de fuerza mayor.

Para hacer válida la garantía se deberá hacer llegar el reporte con toda la información necesaria, y la notificación correspondiente, durante los dos primeros días de acontecida la eventualidad, de no hacerlo, quedara sin efectos la garantía y lo que derive.

Una vez presentado el reporte, se tendrá un periodo de diez días para atender la solicitud de revisión de garantía.

Sin más por el momento y agradeciéndole de antemano la atención brindada a la presente, quedo de usted.

Arq. Omar Alvarez Ruiz.

Grupo Ordoñez Constructores, S.A. de C.V.

BOCSA

FORMATO: MPOCN-15

REPORTE FOTOGRÁFICO

CLIENTE	Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.		
OBRA	Mantenimiento correctivo en la azotea del área de comisionados, Local 3 y 4.		
LOCALIZACIÓN	La Morena No. 865 Narvarte Poniente CP. 03020 Benito Juárez Ciudad de México.		
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	CUERPO	PAGINA
	AI	1	1-7
			FECHA
			23-dic-16



BL12EG Demolicion Manual de impermeabilizante.



BL12EG Demolicion Manual de impermeabilizante.



BL12EG Demolicion Manual de impermeabilizante.



BN12GD Carga y acarreo y descarga en primera

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:
NOMBRE:
FIRMA:

ACEPTA:
NOMBRE:
FIRMA:

BOCSA

FORMATO: MPCCN-15

REPORTE FOTOGRÁFICO

CLIENTE	Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales del Distrito Federal.		
OBRA	Mantenimiento correctivo en la azotea del área de comisionados, Local 3 y 4.		
LOCALIZACIÓN	La Morena No. 865 Narvarte Poniente CP. 03020 Benito Juárez Ciudad de México.		
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	CUERPO	PAGINA
	Al	1	2-7
			FECHA
			23-dic-16



BN12CC Arrastre de material producto de demoli



BN15 EB Carga manual y acarreo en camion al



BN15EC Arrastre de material de demolición km sup



GS12FR Impelmeabilización en azotea prefabricado

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:
NOMBRE:
FIRMA:


ACEPTA:
NOMBRE:
FIRMA:

BOGSA


REPORTE FOTOGRAFICO

FORMATO: MRCOJ15

CLIENTE	Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.			
OBRA	Mantenimiento correctivo en la azotea del área de comisionados, Local 3 y 4.			
LOCALIZACIÓN	La Morena No. 865 Narvarte Poniente CP. 03020 Benito Juárez Ciudad de México.			
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	CUERPO	PAGINA	FECHA
	Al	1	3-7	23-dic-16



GS12FR Impermeabilización en azotea prefabricado



GS12FR Impermeabilización en azotea prefabricado



GS12FR Impermeabilización en azotea prefabricado



GS12FR Impermeabilización en azotea prefabricado

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

NOMBRE:

FIRMA:

ACEPTA:

NOMBRE:


FIRMA:

GOCSA


REPORTE FOTOGRAFICO

FORMATO: MPRON-15

CLIENTE	Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.			
OBRA	Mantenimiento correctivo en la azotea del área de comisionados, Local 3 y 4.			
LOCALIZACIÓN	La Morana No. 865 Navarra Poniente CP. 03020 Benito Juárez Ciudad de México.			
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	CUERPO	PAGINA	FECHA
	Al	1	4-7	23-dic-16



GS12FR Impermeabilización en azotea prefabricado



GS12FR Impermeabilización en azotea prefabricado



GS12FR Impermeabilización en azotea prefabricado



GS12FR Impermeabilización en azotea prefabricado

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:
NOMBRE:
FIRMA:


ACEPTA:
NOMBRE:
FIRMA:




REPORTE FOTOGRAFICO

FORMATO: MRCGN-15


CLIENTE	Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales del Distrito Federal.				
QBRA	Mantenimiento correctivo en la azotea del área de comisionados, Local 3 y 4.				
LOCALIZACIÓN	La Morena No. 865 Narvarte Poniente CP. 03020 Benito Juárez Ciudad de México.				
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	CUERPO	PAGINA	FECHA	
	Al	1	5-7	23-dic-16	



FK17DG Suministro y colocación de Imp. Acrílico.



FK17DG Suministro y colocación de Imp. Acrílico.



FK17DG Suministro y colocación de Imp. Acrílico.



FK17DG Suministro y colocación de Imp. Acrílico.

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:

NOMBRE:

FIRMA:

ACEPTA:

NOMBRE:


FIRMA:

GOCSA


FORMATO-MRCON-15

REPORTE FOTOGRAFICO


CLIENTE	Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales del Distrito Federal				
OBRA	Mantenimiento correctivo en la azotea del área de comisionados, Local 3 y 4.				
LOCALIZACIÓN	La Morena No. 885 Narvarte Poniente CP. 03020 Benito Juárez Ciudad de México.				
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	CUERPO	PAGINA	FECHA	
AI	1	1	6-7	23-dic-16	




Antes



Después



Antes




Después

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:
NOMBRE:
FIRMA:



ACEPTA:
NOMBRE:
FIRMA:






REPORTE FOTOGRÁFICO

FORMATO: MFC03N.15

CIENTE	Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales del Distrito Federal					
OBRA	Mantenimiento correctivo en la azoeta del área de comisionados, Local 3 y 4.					
LOCALIZACIÓN	La Morena No. 865 Narvarte Poniente CP. 03020 Benito Juárez Ciudad de México.					
PARTIDA	PERIODO DE EJECUCIÓN	CUERPO	PAGINA	FECHA		
	Al	1	7-7	23-dic-16		



Antes



Despues






Antes



Despues.

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE:
 NOMBRE: 
 FIRMA: 

ACEPTA:
 NOMBRE: 
 FIRMA: 