



**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

REPORTE DE SERVICIO

FOLIO: 160_09/2017

FECHA DEL REPORTE: 18/08/2017

CLASIFICACIÓN URGENTE NORMAL

NUMERO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O SERVICIO REQUERIDO

Se requiere la instalación de cancelería en el local 1A

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO: ARMANDO MANUEL GONZALEZ CAMPUZANO

CARGO: DIRECTOR

SITUACIÓN ACTUAL DEL BIEN: BUENO

ACCIONES REALIZADAS

Se realizó el suministro y colocación de tapajunta entre muro y cancelería de 38 x 102 mm, de madera cubierta con teka plateada, suministro y colocación de cancel fijo de 2.00 x 1.40 m de altura, fabricado en aluminio bolsa 2000 de 2" x 1 1/4" anodizado natural, con los perfiles: bolsa (225), repizon (224) y junquillo (223), incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, suministro, habilitado y colocación de cancel de 2.30 x 2.50 m de alto, con una puerta abatible de 0.90 x 2.10 en la parte central, con dos fijos laterales de 0.70 x 2.10 m cada uno y un antepecho fijo en la parte superior de 2.30 x 0.40 m dividido en tres partes (dos de 0.70 x 0.40 de alto y una de 0.90 x 0.40 m al centro) fabricado a base de perfiles de aluminio anodizado natural de la línea bolsa para fijos de 76.2 mm (3") y batientes de lujo para la puerta;

incluye: materiales, la mano de obra, la herramienta y equipo necesarios, suministro habilitado y colocación de puerta corrediza de 1.80 x 1.40 de alto, fabricada en aluminio bolsa 2000 de 2" anodizado natural formada por un fijo de 0.90 x 1.40 m y una hoja corrediza de 0.90 x 1.40 m de altura, con los perfiles, contramarco jamba (220), riel inferior (219), zoclo cabezal (216) cerco ventana (215), trasplane (218), incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, suministro, habilitado y colocación de ventana "tipo guillotina", de 0.50 x 1.20 m de alto, formado por un fijo de 0.50 x 0.60 m en la parte superior y uno corredizo vertical con las mismas dimensiones, fabricado a base de perfiles de aluminio anodizado natural de 50.8 mm (2"), incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, suministro, habilitado y colocación de puerta de 1.00 x 2.10 de altura, abatible de lujo, fabricada en aluminio anodizado natural formada con perfiles canal remate (226) repizon (224), junquillo (223), cerco curvo (690), zoclo de lujo (695), cabezal de lujo (694), batiente (625), intermedio (696), junquillo múltiple recto (693), escuadras, tensores, pivote descentrado, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, suministro y colocación de lamina de policarbonato celular de 6 mm de espesor color humo, para techo, fijada a estructura metálica con pijas autorroscables de 6.35 x 2.54 mm con arandela plana de presión, neopreno y sellado de silicon, suministro e instalación de plafón de lana mineral, modelo smart flnatta de 0.61x 0.61m, clase a2s1do marca owacoustlc o similar, suministro e instalación de cerradura modelo clasica l, para entrada principal, austral o similar, suministro e instalación de cerradura modelo 180 mm-c phillips o similar, sello de juntas de contracción de sección de 1 x 2 cm, con sellador elastico liquido autonivelante dureflex 700 asl y un cordón de respaldo de poliuretano expandido, sellaquim backer rod de 6.35 mm de diametro, en pavimento de concreto hidráulico, previa preparación de la superficie.

FECHA DE CONCLUSIÓN DEL REPORTE:

12/10/2017

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO

LIC. OMAR CHAVIRA CAMPUZANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DE SERVICIO

FOLIO: 161_09/2017

FECHA DEL REPORTE: 18/09/2017

CLASIFICACIÓN URGENTE NORMAL

NUMERO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O SERVICIO REQUERIDO

Se requiere el cambio de empaques en los baños de hombres en el área de plaza

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO: ARMANDO MANUEL GONZALEZ CAMPUZANO

CARGO: DIRECTOR

SITUACIÓN ACTUAL DEL BIEN: BUENO

ACCIONES REALIZADAS

Se realizó el cambio de empaques en los baños de hombres en el área de plaza

FECHA DE CONCLUSIÓN DEL REPORTE: 09/10/2017

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO

LIC. OMAR CHAVIRA CAMPUZANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DE SERVICIO

FOLIO: 162_09/2017

FECHA DEL REPORTE: 19/09/2017

CLASIFICACIÓN URGENTE NORMAL

NUMERO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA O SERVICIO REQUERIDO

Se requiere el cambio de plafones en las áreas de DAF, COMISIONADOS, DDP Y AREA COMUN

NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO: ARMANDO MANUEL GONZALEZ CAMPUZANO

CARGO: DIRECTOR

SITUACIÓN ACTUAL DEL BIEN: BUENO

ACCIONES REALIZADAS

Se realizó la sustitucion de plafones de lana mineral de 60 x 60 cm en las direcciones y áreas mencionadas

FECHA DE CONCLUSIÓN DEL REPORTE: 11/10/2017

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL USUARIO

LIC. OMAR CHAVIRA CAMPUZANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES





